

Lärmberechnung Steinheim an der Murr entlang der L1126							
Schallpegelberechnung nach RLS-90							
Immissionsort	Nutzung	Grenzwert Tag dB(A)	Grenzwert Nacht dB(A)	Lärmpegel Tag dB(A)	Lärmpegel Nacht dB(A)	Zuschuß	Bemerkungen
August-Scholl-Str.1	MI	69	59	72,3	63,9	ja	
August-Scholl-Str.2	MI	69	59	70,4	62,0	ja	
Badtorstr.2	MI	69	59	61,2	52,8	nein	
Bahnhofstr.21	GE	72	62	62,2	54,5	nein	
Brunnenweg 1	MI	69	59	60,1	51,7	nein	
Deutscher Hof 1	MI	69	59	69,4	61,0	ja	
Deutscher Hof 2	MI	69	59	58,8	50,4	nein	
Friedrichstr.1	MI	69	59	72,5	64,1	ja	
Friedrichstr.2	MI	69	59	74,7	66,3	ja	
Hofstattweg 12	MI	69	59	59,3	50,9	nein	
Hofstattweg 38	WA	67	57	60,2	51,8	nein	
Hofstattweg 40	WA	67	57	56,0	47,5	nein	
Kleinbottwarer Str.2	MI	69	59	67,5	59,1	ja	
Ludwigsburger Str.1	MI	69	59	72,6	64,1	ja	
Ludwigsburger Str.3	MI	69	59	74,7	66,3	ja	
Ludwigsburger Str.5	MI	69	59	73,9	65,5	ja	
Ludwigsburger Str.7	MI	69	59	74,3	65,8	ja	
Ludwigsburger Str.8	MI	69	59	75,0	66,6	ja	
Ludwigsburger Str.9	MI	69	59	73,6	65,2	ja	
Ludwigsburger Str.11	MI	69	59	73,2	64,7	ja	
Ludwigsburger Str.16	MI	69	59	71,4	62,9	ja	
Ludwigsburger Str.19	MI	69	59	72,0	63,5	ja	
Ludwigsburger Str.25	MI	69	59	70,8	62,3	ja	
Ludwigsburger Str.27	MI	69	59	70,3	61,8	ja	
Ludwigsburger Str.29	MI	69	59	70,8	62,4	ja	
Ludwigsburger Str.35	MI	69	59	70,6	62,2	ja	
Marktstr.1	MI	69	59	68,9	60,5	ja	
Marktstr.2	MI	69	59	68,8	60,4	nein	Bauzustand ?
Marktstr.4	MI	69	59	68,2	59,8	ja	
Marktstr.5	MI	69	59	69,0	60,6	ja	
Marktstr.6	MI	69	59	69,3	60,9	ja	
Marktstr.7	MI	69	59	68,7	60,3	ja	
Marktstr.11	MI	69	59	68,8	60,4	ja	
Marktstr.12	MI	69	59	69,4	61,0	nein	Bauzustand ?
Marktstr.13	MI	69	59	68,9	60,5	ja	
Marktstr.15	MI	69	59	69,2	60,8	ja	
Marktstr.16	MI	69	59	69,7	61,3	ja	
Marktstr.17	MI	69	59	69,4	61,0	ja	
Marktstr.19	MI	69	59	69,4	61,0	ja	
Marktstr.21	MI	69	59	70,6	62,2	ja	
Marktstr.22	MI	69	59	70,2	61,9	nein	Bauzustand ?
Marktstr.23	MI	69	59	71,0	62,6	ja	
Marktstr.24	MI	69	59	70,5	62,1	ja	
Marktstr.25	MI	69	59	71,1	62,7	ja	
Marktstr.26	MI	69	59	70,8	62,4	ja	

Lärmberechnung Steinheim an der Murr entlang der L1126							
Schallpegelberechnung nach RLS-90							
Immissionsort	Nutzung	Grenzwert Tag dB(A)	Grenzwert Nacht dB(A)	Lärmpegel Tag dB(A)	Lärmpegel Nacht dB(A)	Zuschuß	Bemerkungen
Marktstr.27	MI	69	59	72,0	63,7	ja	
Marktstr.28	MI	69	59	70,9	62,5	ja	
Marktstr.30	MI	69	59	71,3	62,9	ja	
Marktstr.31	MI	69	59	68,7	60,3	ja	
Marktstr.32	MI	69	59	70,1	61,7	ja	
Marktstr.36	MI	69	59	70,1	61,7	ja	
Marktstr.37	MI	69	59	72,1	63,7	ja	
Marktstr.38	MI	69	59	69,7	61,3	ja	
Marktstr.39	MI	69	59	72,5	64,1	ja	
Marktstr.40	MI	69	59	69,9	61,5	ja	
Marktstr.42	MI	69	59	71,3	62,9	ja	
Murrer Str.2	MI	69	59	68,8	61,0	ja	
Murrer Str.4	MI	69	59	70,4	62,7	nein	Bauzustand ?
Murrer Str.6	MI	69	59	70,7	63,1	ja	
Murrer Str.8	MI	69	59	70,8	63,2	ja	
Murrer Str.10	MI	69	59	69,5	61,8	ja	
Murrer Str.12	MI	69	59	69,2	61,6	ja	
Murrer Str.16	MI	69	59	67,1	59,5	ja	
Murrer Str.18	MI	69	59	67,2	59,5	ja	
Murrer Str.20	MI	69	59	62,9	55,3	nein	
Murrer Str.24	MI	69	59	67,2	59,6	ja	
Murrer Str.26	MI	69	59	67,2	59,6	ja	
Murrer Str.28	MI	69	59	67,2	59,6	ja	
Murrer Str.30	MI	69	59	59,5	51,9	nein	
Murrer Str.34	MI	69	59	62,6	55,0	nein	
Murrer Str.42	MI	69	59	67,4	59,7	ja	
Murrer Str.44	MI	69	59	62,9	55,2	nein	
Murrer Str.44/1	MI	69	59	64,0	56,4	nein	
Murrer Str.48	MI	69	59	60,5	52,8	nein	
Murrer Str.50	MI	69	59	61,6	54,0	nein	
Murrer Str.50/1	MI	69	59	61,7	54,0	nein	
Murrer Str.52	MI	69	59	61,8	54,1	nein	
Murrer Str.54	MI	69	59	62,5	54,9	nein	
Murrer Str.58	MI	69	59	63,5	55,8	nein	
Murrer Str.60	MI	69	59	63,5	55,8	nein	
Nelkenstr.1	MI	69	59	71,8	63,4	ja	
Nelkenstr.2	MI	69	59	71,1	62,7	ja	
Nelkenstr.4	MI	69	59	66,1	57,7	nein	
Nelkenstr.9	MI	69	59	63,0	54,6	nein	
Rielingshäuser Str.7	MI	69	59	67,8	59,5	ja	
Rielingshäuser Str.7/1	MI	69	59	60,3	51,9	nein	
Rielingshäuser Str.9	MI	69	59	60,5	52,1	nein	
Rielingshäuser Str.10	MI	69	59	66,6	58,2	nein	
Rielingshäuser Str.11	MI	69	59	67,5	59,1	nein	Bauzustand ?
Rielingshäuser Str.12	MI	69	59	54,6	46,3	nein	

Lärmberechnung Steinheim an der Murr entlang der L1126							
Schallpegelberechnung nach RLS-90							
Immissionsort	Nutzung	Grenzwert Tag dB(A)	Grenzwert Nacht dB(A)	Lärmpegel Tag dB(A)	Lärmpegel Nacht dB(A)	Zuschuß	Bemerkungen
Rielingshäuser Str.13	MI	69	59	67,8	59,4	nein	Bauzustand ?
Rielingshäuser Str.14/1	MI	69	59	64,4	56,0	nein	
Rielingshäuser Str.15	MI	69	59	68,2	59,8	ja	
Rielingshäuser Str.16	MI	69	59	67,7	59,3	ja	
Rielingshäuser Str.17	MI	69	59	67,9	59,6	ja	
Rielingshäuser Str.22/1	MI	69	59	59,3	51,0	nein	
Rielingshäuser Str.22/2	MI	69	59	59,0	50,6	nein	
Rielingshäuser Str.22/3	MI	69	59	56,9	48,5	nein	
Rielingshäuser Str.24	MI	69	59	69,5	61,1	ja	
Rielingshäuser Str.26	MI	69	59	59,3	50,9	nein	
Rielingshäuser Str.27	MI	69	59	63,2	54,8	nein	
Rielingshäuser Str.29	MI	69	59	63,9	55,6	nein	
Rielingshäuser Str.30	MI	69	59	70,0	61,7	ja	
Rielingshäuser Str.31	MI	69	59	69,1	60,7	ja	
Rielingshäuser Str.33	MI	69	59	69,3	61,0	ja	
Rielingshäuser Str.36	WA	67	57	59,5	51,1	nein	
Rielingshäuser Str.41	WA	67	57	65,7	57,3	ja	
Rielingshäuser Str.42	WA	67	57	58,2	49,8	nein	
Rielingshäuser Str.43	WA	67	57	65,6	57,2	ja	
Rielingshäuser Str.44	WA	67	57	66,3	57,9	ja	
Rielingshäuser Str.46	WA	67	57	66,4	58,0	ja	
Rielingshäuser Str.48	WA	67	57	66,5	58,1	ja	
Rielingshäuser Str.76	WA	67	57	66,3	57,9	ja	
Rielingshäuser Str.78	WA	67	57	66,6	58,2	ja	
Rielingshäuser Str.80	WA	67	57	66,6	58,2	ja	
Rielingshäuser Str.82	WA	67	57	66,6	58,2	ja	
Rielingshäuser Str.84	WA	67	57	66,3	57,9	ja	
Rielingshäuser Str.90	WA	67	57	66,0	57,6	ja	
Rielingshäuser Str.92	WA	67	57	65,7	57,3	ja	
Sandweg 1	MI	69	59	64,6	56,9	nein	
Sandweg 1/1	MI	69	59	59,8	52,2	nein	
Schafgasse 2	MI	69	59	65,4	57,0	nein	
Schafgasse 3	MI	69	59	56,9	48,5	nein	
Schafgasse 4	MI	69	59	59,9	51,5	nein	
Unterer Hofstattweg 2	WA	67	57	65,9	57,5	ja	
Unterer Hofstattweg 4	WA	67	57	65,0	56,6	nein	
Unterer Hofstattweg 8	WA	67	57	64,4	56,1	nein	
Unterer Hofstattweg 10	WA	67	57	64,4	56,0	nein	
Unterer Hofstattweg 12	WA	67	57	65,0	56,6	nein	
Unterer Hofstattweg 16	WA	67	57	61,2	52,8	nein	